

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 28/05/2019 - MIS À JOUR LE 19/04/2021

## Eclairage opératoire Volista modèles Standop et Triop - Maquet

**L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société MAQUET.**

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1908300.

[Télécharger le courrier](#)

