DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 05/06/2019 - MIS À JOUR LE 19/04/2021

Eclairage opératoire - Volista modèles Standop et Triop - Maquet

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’une action de sécurité effectuée par la société MAQUET.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R1908300.

Télécharger le courrier