

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 06/06/2019 - MIS À JOUR LE 19/04/2021

Capteur de SPO2 nasal - Capteur Alar - Xhale Assurance

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité par la société XHALE Assurance.

Le seul utilisateur concerné a reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1909230.

[Télécharger le courrier](#)

