DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 12/06/2019 - MIS À JOUR LE 19/04/2021

Appareil de radiologie – Multix Fusion et Luminos Fusion avec porte-tube 3D

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Siemens Healthcare.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1910962.

Télécharger le courrier