

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 12/06/2019

Appareil de radiologie – Ysio/Ysio Max avec porte-tube 3D -Siemens Healthcare

Appareil de radiologie – Ysio/Ysio Max avec porte-tube 3D -Siemens Healthcare - Information de sécurité

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Siemens Healthcare.
Les utilisateurs concernés ont reçu le [courrier ci-joint](#). (12/06/2019)

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n°**R1813642**.