

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 18/06/2019

## Appareil de radiologie fixe - Ysio (Max), Luminos dRF (Max) : Stationary basic diagnostic x-ray system, digital, Siemens Healthcare GmbH

Appareil de radiologie fixe - Ysio (Max), Luminos dRF (Max) : Stationary basic diagnostic x-ray system, digital, Siemens Healthcare GmbH - Information de sécurité

L'ANSM a été informée de la mise en oeuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Siemens Healthcare GmbH. Les utilisateurs concernés ont reçu le <u>courrier ci-joint (18/06/2019)</u>.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1813642/R1813722.

## Lire aussi

• Appareil de radiologie - Ysio/Ysio Max avec porte-tube 3D -Siemens Healthcare - Information de sécurité(12/06/2019)