

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 18/06/2019

## Appareil de radiologie fixe - Ysio (Max), Luminos dRF (Max) : Stationary basic diagnostic x-ray system, digital, Siemens Healthcare GmbH

### **Appareil de radiologie fixe - Ysio (Max), Luminos dRF (Max) : Stationary basic diagnostic x-ray system, digital, Siemens Healthcare GmbH - Information de sécurité**

L'ANSM a été informée de la mise en oeuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Siemens Healthcare GmbH. Les utilisateurs concernés ont reçu le [courrier ci-joint \(18/06/2019\)](#).

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1813642/R1813722.

Lire aussi

- [Appareil de radiologie - Ysio/Ysio Max avec porte-tube 3D -Siemens Healthcare - Information de sécurité\(12/06/2019\)](#)