

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 24/06/2019 - MIS À JOUR LE 19/04/2021

Canule avec valves 7/8 à 12 mil, pour trocart de coelioscopie - Genicon

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société GENICON.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1909324.

Télécharger le courrier