

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 03/07/2019 - MIS À JOUR LE 19/04/2021

## Champ opératoire Absorbent coton O.R, Medline International France SAS

**L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Medline International France SAS.**

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1911973.

Télécharger le courrier

