

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 03/07/2019 - MIS À JOUR LE 19/04/2021

## ECG (electrocardiographe) - Holter System - Edan Instruments Inc

**L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société EDAN INSTRUMENTS INC.**

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1910371.

[Télécharger le courrier](#)

