

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 08/07/2019 - MIS À JOUR LE 19/04/2021

## Circuit ou pack pour ECMO - Deltastream DP3 Pumphead, Xenios AG - Fresenius Medical Care France

**L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité par la société XENIOS AG - Fresenius Medical Care France.**

Cette action de sécurité complète le retrait de lot du 21 juin 2019 Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1911274.

Télécharger le courrier



---

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 24/06/2019 - MIS À JOUR LE 19/04/2021

## Circuit ou pack pour ECMO - Deltastream DP3 Pumphead - Medos Medizintechnik AG

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société MEDOS MEDIZINTECHNIK AG.

---