

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 19/07/2019 - MIS À JOUR LE 19/04/2021

## Générateur à ultrasons pour thrombolyse - Ekos Control System 4.0 - Ekos Corporation

**L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société EKOS Corporation.**

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1910335/R1912440.

Télécharger le courrier

