DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 31/07/2019 - MIS À JOUR LE 19/04/2021

Mobile de radiologie - Système Fluorostar 7900 - GE Healthcare

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’une action de sécurité / retrait de lot / retrait de produit effectuée par la société GE OEC MEDICAL SYSTEMS GMBH.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R1914168.

Télécharger le courrier