DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 05/08/2019 - MIS À JOUR LE 16/04/2021

# Housse de protection - Protections de sonde peropératoire - Microtek Medical Limited - Ecolab

**L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’un retrait de lot effectué par la société MICROTEK MEDICAL LIMITED et mis en œuvre par ECOLAB ;**

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R1913934.

Télécharger le courrier