

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 08/10/2019 - MIS À JOUR LE 16/04/2021

## Moniteur d'hémodialyse - TherMax Blood Warmer Unit, Row - Baxter Healthcare

**L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité / retrait de lot / retrait de produit effectuée par la société BAXTER HEALTHCARE SA.**

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1917891.

Télécharger le courrier

