

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 29/10/2019 - MIS À JOUR LE 16/04/2021

Rotatif dentaire - Ti-Max Z, S-Max M, Pana-Max et Ti-Max X - NSK

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société NSK.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1919470.

Télécharger le courrier

