DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 07/11/2019 - MIS À JOUR LE 16/04/2021

Moniteur d'hémodialyse Prismaflex System, Prismaflex 4.11, Prismaflex 5.00 Row, Prismaflex 6.10 Row, Prismaflex 7.XX Row - Gambro Lundia AB

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’une action de sécurité effectuée par la société GAMBRO LUNDIA AB.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R1918945.

Télécharger le courrier