

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 14/11/2019 - MIS À JOUR LE 16/04/2021

Circuit ou Pack pour Ecmo - Deltastream DP3 Pumphead, Xenios AG - Fresenius Medical Care France

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société XENIOS AG.

Cette information complète le retrait de lot du 21 juin 2019 et l'information de sécurité du 8 juillet 2019. Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1911274.

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 08/07/2019 - MIS À JOUR LE 19/04/2021

Circuit ou pack pour ECMO - Deltastream DP3 Pumphead, Xenios AG - Fresenius Medical Care France

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité par la société XENIOS AG - Fresenius Medical Care France.