

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 15/11/2019

Appareil de radiologie fixe - Systèmes Apollo/DRF/EZ/EZ DRF - Villa Sistemi Medicali Spa

Appareil de radiologie fixe - Systèmes Apollo/DRF/EZ/EZ DRF - Villa Sistemi Medicali Spa - Information de sécurité

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Villa Sistemi Medicali Spa. Les utilisateurs concernés ont reçu le [courrier ci-joint \(15/11/2019\)](#).

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1919665.