

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 21/01/2020 - MIS À JOUR LE 14/04/2021

Orthopédie - Combinaison implant rotulien à encastrer sans ciment et prothèse Anatomic - Amplitude

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société AMPLITUDE.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2000370.

[Télécharger le courrier](#)