

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 23/01/2020 - MIS À JOUR LE 14/04/2021

## Appareil de radiothérapie (logiciel) - C-RAD Gating Box HZ-009 - C-RAD

**L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société C-RAD Positioning AB.**

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2000368.

Télécharger le courrier

