

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 29/01/2020 - MIS À JOUR LE 14/04/2021

Mammographe - RX- Selenia Dimensions Mammography System, Hologic, Inc

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société HOLOGIC, Inc.

Les utilisateurs concernés (un centre) ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2000999.

Télécharger le courrier

