

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 29/01/2020 - MIS À JOUR LE 14/04/2021

## Bistouri électrique - Autocon III 300 and Autocon III 400, Karl Storz Se & Co

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société KARL STORZ SE & CO.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1922776.

Télécharger le courrier