DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 31/01/2020 - MIS À JOUR LE 14/04/2021

Appareil de radiologie interventionnelle - RX- Cios Alpha/Cios Fusion/Cios Connect/Cios Spin, Siemens Healthcare GmbH

L'ANSM a été informée de la mise en oeuvre d’une action de sécurité effectuée par la société Siemens Healthcare GmbH.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.
Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R2001276.

Télécharger le courrier