

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 24/02/2020 - MIS À JOUR LE 14/04/2021

Appareil de radiologie fixe - RX - Raymat AS1 - Raymed Imaging AG

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Raymed Imaging AG.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2002243.

[Télécharger le courrier](#)

