

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 27/02/2020 - MIS À JOUR LE 14/04/2021

## Appareil de radiologie interventionnelle - RX- Artis zeego & Artis zee/Q./Q.zen - Siemens

**L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Siemens Healthcare GmbH.**

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2002710.

[Télécharger le courrier](#)

