

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 04/06/2020 - MIS À JOUR LE 14/04/2021

## Systeme de positionnement Optimisé OPS - Optimized Ortho

**L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Optimized Ortho.**

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2007234.

Télécharger le courrier

