

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 10/08/2020 - MIS À JOUR LE 13/04/2021

## Appareil de radiologie interventionnelle - RX - Cios Spin & Cios Alpha, Siemens Healthcare GmbH

**L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité / retrait de lot / retrait de produit effectuée par la société Siemens Healthcare GmbH.**

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n°**R2011777**.

[Télécharger le courrier](#)

