

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 18/08/2020 - MIS À JOUR LE 12/04/2021

Système de traitement d'images numériques - XD.Workstation - Systemx

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société SYSTEMX.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n°**R2012198**.

Télécharger le courrier

