

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 13/10/2020 - MIS À JOUR LE 12/04/2021

## Système de fixation rachidienne Kheiron - Smaio

**L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société SMAIO.**

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2017437.

Télécharger le courrier

