

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 14/12/2020 - MIS À JOUR LE 12/04/2021

Pompe d'irrigation pour hystéroscope/endoscopie -Hysteromat E.A.S.I. - Karl Storz

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société KARL STORZ SE & CO.

Les 8 établissements de santé utilisateurs concernés en France ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2022366.

Télécharger le courrier