DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 11/01/2021 - MIS À JOUR LE 07/04/2021

Appareil de radiologie fixe - EOSedge - EOS imaging

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’une action de sécurité effectuée par la société EOS imaging.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R2024684.

Télécharger le courrier