

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 21/01/2021 - MIS À JOUR LE 06/04/2021

Moniteur d'hémodialyse - Prismax V2 ROW (sécurité d'utilisation) - Baxter Healthcare SA

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société BAXTER HEALTHCARE SA.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2100681.

[Télécharger le courrier](#)