

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 26/01/2021 - MIS À JOUR LE 06/04/2021

Prothèse totale de hanche- Cupule cotyloïdienne orthopédie - EcoFit cup / EcoFit cup Epore - Implantcast

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Implantcast.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2022854.

Télécharger le courrier

