

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 01/02/2021 - MIS À JOUR LE 06/04/2021

Dispositif de télémétrie - Récepteur de télémétrie modèle ORG-9100K - Nihon Kohden Corporation

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Nihon Kohden Corporation

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2100871.

[Télécharger le courrier](#)

