

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 01/03/2021

# Echographe ultrason Acuson Sequoia Diagnostic Ultrasound System - Siemens

## **Echographe ultrason Acuson Sequoia Diagnostic Ultrasound System - Siemens- Information de sécurité**

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société SIEMENS.

Les utilisateurs concernés ont reçu le [courrier ci-joint](#). (01/03/2021)

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2103309.