

Ventilateur V60 / V60 Plus - Philips

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2112855.

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Philips. Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Consultez le courrier Philips

