

## Pompe à insuline externe MiniMed 640G - Medtronic MiniMed - Problème de communication du système

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2224504/R2225027.

### Actualisation du 25/10/2022

Mise à jour du formulaire de réponse (page 16 du courrier)

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Medtronic MiniMed. Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Consultez le courrier de la société Medtronic MiniMed

