

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 24/07/2023

## Echographe ultrason - Acuson Redwood ultrasound system - Siemens

### Information à destination des établissements de santé

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2317197. Pour toute question, merci de vous adresser directement à l'émetteur de l'action de sécurité.

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Siemens.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Consultez le courrier de la société Siemens