

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 19/03/2024

Echographe ultrason - Acuson Redwood - Siemens

Information destinée aux établissements de santé et aux centres de radiologie

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2408176. Pour toute question, merci de vous adresser directement à l'émetteur de l'action de sécurité.

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Siemens Medical Solutions USA Inc. Ultrasound.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Téléchargez le courrier de la société Siemens