

# Echographie ultrason – Acuson Redwood – Siemens Healthcare

Information destinée aux établissements de santé et centres d'imagerie médicale

## Actualisation du 09/09/2024

Le courrier du fabricant a été mis à jour.

- [Téléchargez le courrier de la société Siemens Healthcare](#)

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2424390. Pour toute question, merci de vous adresser directement à l'émetteur de l'action de sécurité.

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Siemens Healthcare.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Téléchargez le courrier de la société Siemens Healthcare

