

Appareil de radiologie fixe - RX – Suspension plafonnière motorisée DXR – Philips

Information n° R2527761 destinée aux établissements de santé et centres d'imagerie médicale

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2527761. Pour toute question, merci de vous adresser directement à l'émetteur de l'action de sécurité.

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Philips Medical Systems DMC GmbH.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Téléchargez le courrier de la société Philips Medical Systems DMC GmbH

