

URGENT - ACTION CORRECTIVE DE SECURITE

GE Healthcare

3000 N. Grandview Blvd. – W440 Waukesha, WI 53188 États-Unis

Référence GE Healthcare : FMI 25493

19 octobre 2020

Destinataires : Directeur Clinique / de la Radiologie

Gestionnaire des risques / Directeur d'hôpital

Directeur du Service Biomédical

Correspondant Local de Matériovigilance

Objet: Erreur potentielle de position du point focal des systèmes CT Revolution Apex

Ce document contient des informations importantes sur votre produit. Veuillez vous assurer que tous les utilisateurs potentiels de votre établissement ont pris connaissance de cet avis de sécurité et des actions recommandées.

Veuillez conserver ce document dans vos archives.

Problème de sécurité

GE Healthcare a constaté qu' à de rares occasions, le système CT Revolution Apex pouvait présenter un artefact de tache au centre pouvant être suspectée de pathologie sur certaines images, en raison de paramètres incorrects. Étant donné la rareté des conditions requises, ce problème présente une faible probabilité de se produire. À ce jour, aucune blessure liée à ce problème n'a été signalée.

Instructions de sécurité

Vous pouvez continuer à utiliser le système. Dans le cas peu probable où un artefact venait à être présent sur ou autour de l'isocentre, utilisez une autre taille de point focal, conformément à la section 11.4.3.2

Mode mA

du manuel de l'opérateur. Si le problème persiste, contactez le service GE.

Produits

Les systèmes CT suivants sont potentiellement affectés :

concernés

Revolution Apex

Revolution CT avec édition Apex

Correction du produit

GE Healthcare inspectera tous les produits concernés et, le cas échéant, les corrigera gratuitement. Un représentant GE Healthcare vous contactera pour les modalités pratiques concernant la correction.

Contact

Pour toutes questions relatives à cet avis de sécurité ou à l'identification des systèmes concernés, n'hésitez

pas à prendre contact avec votre représentant local de vente ou de service.

Vous pouvez aussi contacter le support technique au numéro suivant : 0 800 15 25 25.

GE Healthcare confirme que les autorités règlementaires concernées ont été informées de cet avis de sécurité.

Soyez assurés que le maintien d'un niveau de sécurité et de qualité élevé est notre principale priorité. Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter immédiatement.

Cordialement,

Jeff Hersh, PhD MD Chief Medical Officer GE Healthcare

FMI 25493_FSN_French 1/3

Laila Gurney Senior Executive, Global Regulatory and Quality GE Healthcare

FMI 25493_FSN_French 2/3



ACCUSÉ DE RÉCEPTION DES AVIS DU DISPOSITIF MÉDICAL RÉPONSE REQUISE

Merci de remplir ce formulaire et de le renvoyer à GE Healthcare dans un délai de 30 jours après la réception de ce courrier. Ce formulaire confirme que vous avez bien reçu et compris l'avis de correction du dispositif médical.

	area sien rega et comprie : 2005 20 com com an augranian maanaan
Nom du client/destinataire :	
Adresse physique :	
Ville/État/Code postal/Pays :	:
Adresse e-mail :	
Numéro de téléphone :	
avons info	cusons réception de l'avis relatif à l'appareil médical ci-joint et en comprenons la signification, nous formé le personnel approprié et avons pris et prendrons les mesures appropriées conformément à cet sponsable qui a rempli ce formulaire.
Signature :	
Nom en caractères d'imprimerie :	
Titre :	
Date (JJ/MM/AAAA) :	
Veuillez retourner le for	rmulaire dûment rempli en le scannant ou en le prenant en photo et envoyez-le par courriel à : FMI25493.mailbox@ge.com



FMI 25493_FSN_French 3/3